

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionesscr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# SIERRA INGLETEADORA 10" 15A BISEL SIMPLE DWS713 DEWALT

## Galería



## Descripción del producto

- La sierra ingletadora compuesta de 10 pulgadas tiene un motor de 15 amperios para entregar 5,000 rpm para mayor potencia y durabilidad. Cuenta con una placa de retención de inglete de acero inoxidable y un bloqueo de perilla giratoria que brindan precisión repetible y durabilidad con ajustes fáciles. Las vallas deslizantes altas soportan 4-1/2 pulgadas de moldura de corona anidada verticalmente. El diseño liviano y el asa de transporte incorporada permiten una gran portabilidad

## CARACTERISTICAS

- Placa de retención de inglete de acero inoxidable con 14 topes positivos
- Sistema de inglete preciso y soporte de guía de base maquinado
- La valla deslizante alta admite una base vertical de 4-1/4"
- Biseles 0° - 48° a la izquierda y 0° - 3° a la derecha
- Capacidad de corte transversal de madera dimensional de 2" x 6" a 90° y madera dimensional de 2" x 4" a 45°

## ESPECIFICACIONES

- Peso: 14 Kg (31 libras)
- Velocidad sin carga: 5000 rpm
- Máx. Vatios fuera: 1600 W
- Energía: 1600 W

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

---

- Diámetro de eje: 5/8"
- Diámetro de disco: 10"

## APLICACIONES

- Pisos de madera dura
- Madera Dimensional
- Zócalo
- Carcasa de ventana y puerta
- Molduras
- Trabajo de gabinete

## INCLUYE

- (1) Sierra ingletadora compuesta de un solo bisel DWS713
- (1) Hoja con punta de carburo de 10"
- (1) Llave
- (1) Bolsa de polvo
- (1) Abrazadera vertical

## GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT